

















Modellen byggs enklast med smältlim/limpistol eller UHU POR, limmet måste vara "Foam Safe".












44.



45.



46.




47.




48.

Kontrollera så  
det blir rakt.




49.




50.

Kontrollera så  
det blir rakt.



51.



52.



53.



KLART 😊



Skevroder vinklas för att trimma  
modellen att flyga bättre.

Skevroder



Sidroder och Höjdroder vinklas  
för att trimma modellen att  
flyga bättre.

Sidroder


Höjdroder



Battripaketet har en  
OFF/ON brytare.

OFF

ON



Uttag för  
laddning.



Laddning tar  
bara några  
sekunder.

Motorn startar  
direkt då man tar  
ur laddkabeln.



Kasta lätt / släpp modellen  
rakt framåt för att den skall  
flyga så bra som möjlig.